

Tabela

Dimensões dos Furos em mm		Distância entre centros de furos em mm			Área aberta	Disposição dos furos	
I	L	c	C	%			
0,8	x	12	3,2	x	16	23	AL
1,2	x	25	3,5	x	29	29	AL
1,5	x	15	4	x	18	31	AL
1,75	x	24	5,75	x	28	26	AL
1,9	x	12,5	4	x	14	41	AT
2	x	10	4	x	12	40	AL
2	x	20	4,5	x	23	38	AL
2	x	25	5	x	33	30	AL
2,4	x	6,35	4,7	x	9	34	AL
2,5	x	20	4,85	x	23	44	AL
3	x	10	6,7	x	14	30	AL
3,17	x	16	8	x	21	29	AL
3,17	x	19	6,2	x	22	42	AL
4	x	20	7,7	x	24	41	AL
4,8	x	9,5	9,6	x	14,4	30	AL
4,8	x	19	9	x	23	42	AL
4,8	x	22,2	9,5	x	32	35	AL
5	x	12,7	10,1	x	19	30	AL
6	x	20	12	x	26	36	AL
6	x	30	12,3	x	38	37	AL
6	x	116	A.V.				
6,35	x	25,4	12	x	31	41	AL
7	x	20	14	x	29,5	31	AL
8	x	25,4	15	x	32	39	AL
8	x	32	16	x	42	36	AL
8	x	38	16	x	46	40	AL
9,5	x	28	17,5	x	36	39	AL
10	x	35	A.V.				
12,7	x	57,2	22	x	75,2	42	AL